


Linea Cosenza – Catanzaro Lido
Tratte: Cosenza – Rogliano e Soveria Mannelli – Catanzaro Lido

Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte

Cronoprogramma lavori



Tipo di lavorazioni	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300					
Scheda n.44-Muro di rives. nto km 3+003-km 3+150	■																																			
Scheda n.45-Ponte a due luci di ml. 10 km 3+715	■																																			
Scheda n.46-Costruzione muro in c.a dx km 15+097																																				
Scheda n.40-Acque.to sot.gio di ml. 5.00 km 59+273																																				
Scheda n.41-Ponte a due luci di ml. 6.00 km 59+896																																				
Scheda n.42-Viad.to a 5 archi di ml. 12.0 km 61+579																																				
Scheda n.43-Ponti.llo obliquo di ml. 5.00 km 64+756																																				
Scheda n.1-Acquedotto di ml. 1.50 km 76+102																																				
Scheda n.2-Sede Scarpata in sx km 76+865																																				
Scheda n.3-Protionene gabbionata in dx km 78+177																																				
Scheda n.4-Acquedotto di ml. 2.00 km 82+974																																				
Scheda n.5-Sede scarpata in sx km 86+634																																				
Scheda n.6-Ponte di ml. 8.00 km 88+098																																				
Scheda n.7-Muro di sostegno in sx km 88+125																																				
Scheda n.8-Acquedotto di ml. 1.50 km 88+939																																				
Scheda n.9-Sede scarpata in sx e dx km 90+150																																				
Scheda n.10-Sede scarpata in sx km 90+920																																				
Scheda n.11-Sede scarpata in sx km 91+206																																				
Scheda n.12-Sede scarpata in sx km 91+312																																				
Scheda n.13-Sede fosso di guardia in sx km 91+454																																				
Scheda n.14-Sede scarpata in sx km 91+712																																				
Scheda n.15-Sede scarpata in sx km 91+760																																				
Scheda n.16-Sede scarpata in sx km 91+850																																				
Scheda n.17-Sede scarpata in sx km 92+111																																				

Legenda:

- Allestimento cantiere; ■ Ripristino Stilatura; ■ Scavi, siste.ne alveo e realizzazione micropali; ■ Costruzione muro in c.a.; ■ Iniezioni, betoncino e malta speciale; ■ Demolizione e rifacimento muratura; ■ Dreni; ■ Rifacimento copertine; ■ Sostituzione e/o rifacimento parapetti;
- Costruzione canale e/o platea in c.a.; ■ Idroscarifica; ■ Disgaggio, stesura geotessile, rete a doppia torsione; ■ Paramassi; ■ Canale in acciaio tipo armco; ■ Demolizione e rifacimento gabbionata; ■ Realizzazione terre rinforzate e tiranti di ancoraggio;
- Squadra 1 – Lavori di messa in sicurezza opere d'arte; ■ Squadra 2 – Lavori di messa in sicurezza scarpate; ■ Squadra 3 – Lavori di sistemazione fossi di guardia esistenti;

